

## 5 其他需要说明的事项

### 5.1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

#### 5.1.1 设计简况

“南通天益纺织科技有限公司浆纱生产扩建项目（第一阶段）”环境保护设施纳入了初步设计，符合环境保护设计规范的要求，已落实了防止污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

#### 5.1.2 施工简况

“南通天益纺织科技有限公司浆纱生产扩建项目（第一阶段）”环境保护设施已纳入施工合同，环境保护设施的建设进度和资金已得到了保证，项目建设过程中组织实施了环境影响报告及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

#### 5.1.3 验收过程简况

南通天益纺织科技有限公司“浆纱生产扩建项目（第一阶段）”从2024年1月开工建设、2024年5月竣工调试结束。2024年7月委托江苏添蓝检测技术有限公司开展验收检测工作，委托合同和责任约定的关键内容为：委托江苏添蓝检测技术有限公司进行验收监测工作，出具验收监测报告。2024年7月完成验收监测报告；2024年7月27日组织开展验收会，并形成验收意见。

验收意见的结论为：南通天益纺织科技有限公司“浆纱生产扩建项目（第一阶段）”已建成投产，建设内容与环评内容一致，落实了环评的各项污染防治措施，检测数据表明“三废”能够达标排放，排放总量符合审批要求，满足建设项目竣工环境保护验收条件，验收组一致

认为“浆纱生产扩建项目（第一阶段）”“三同时”环保竣工验收合格。

## 5.2 其他环境保护措施的实施情况

环评报告中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

### 5.2.1 制度措施落实情况

#### 1、环保组织机构及规章制度

表 5-1 环保组织机构情况表

环保组织机构	职责划分
公司 厂长	认真贯彻执行环境保护的方针、政策、法律法规及公司环境 保护管理规章制度；为公司环境保护，对公司环境保护工作全面 负责；建立、健全环境保护责任制，组织制定环境保护规章制度， 保证必要的环境保护资金的投入；贯彻落实公司环境保护责任 制；定期或不定期组织召开环境保护会议，研究公司环境 保护工作，决定公司环境保护工作重要事项，组织解决公司环境 保护重大问题。
生产主管	负责调试生产过程中产生的三废达标排放；参加公司环保公文 及环境安全检查和其他重大环保管理活动，研究和协调解决公 司环境保护存在的问题；下达生产任务时，同时下达环保指标； 参与公司环保治理方面的技术研究，技术交流和推广应用工 作；对公司生产工艺、设备环保技术管理工作全面负责。
财务负责人	严格财务制度，确保环境保护措施费用的支出和合理使用，不 准挪作他用；建立环境保护措施费用台帐；督促部门人员按期 缴纳环境保护有关的费用；参加公司重大环保及其他重大环保 管理活动。

表 5-2 规章制度情况表

规章制度分类	主要内容
公司环保管理制度	公司 EHS 责任制度、EHS“三同时”管理规定、EHS 教育培训管理规定、公司员工行为规范（奖惩）、排污许可证管理办法、废弃物管理规定、环境卫生、绿化管理制度、环境保护设施运行管理规定等。
环境保护设施调试及日常运行维护制度	三废处理设施日常运行维护制度、污染物排放口规范化管理办法、各类闸阀操作规定等。
环境管理台账记录要求	年度环保工作计划、环保设施汇总表、环保设施运行记录、环保检查台帐等。

## 2、环境监测计划

我公司已按照环境影响报告及其审批部门审批决定要求制定了环境监测计划，监测计划详见下表。

表 5-3 常规环境监测计划表

类别	监测位置	监测项目	监测频率	备注
废气	1#排气筒	低浓度颗粒物、SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 、林格曼黑度	一年一次	已监测， 监测合格
	厂界	颗粒物	一年一次	
雨水	雨水排口	COD、SS	一年一次	
废水	化粪池出口	pH、COD、SS、NH <sub>3</sub> -N、TN、TP、动植物油	一年一次	
噪声	厂界	连续等效 A 声级	一季度一次	

### 5.2.2 配套措施落实情况

无。

### 5.2.3 其他措施落实情况

无。

## 5.3 整改工作情况

本项目于 2024 年 7 月 27 日召开了验收工作会议，会上专家组提出的整改建议主要有：

1、严格按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》编制要点及大纲规范要求，进一步完善项目竣工环境保护验收报告编制，补充完善相关污染防治设施图片。

2、对使用的原辅材料、生产工艺、设备设施、车间实际布局、环保设施等的环评内容与实际建设情况分别进行核实，对照“关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知”（环办环评〔2018〕6号）中“纺织印染建设项目重大变动清单（试行）”，根据现场实际建设补充对照分析，明确排污许可证与现场的一致性。

3、雨水排放标准建议按《江苏省重点行业工业企业雨水排放环境管理办法(试行)》（苏污防攻坚指办〔2023〕第 71 号）明确雨水接纳水体水质标准；根据表 2-5 中整经机等数量，进一步核准本次验收已有设备对应的产能；根据实际用、排水情况，核准图 2-1。图 3-3 中不得存在清下水。

4、企业应关注废气设施运行，建立设施运行台账，确保满足管理要求和长期稳定达标排放。

5、对照苏环办〔2024〕16号文等规范要求完善符合性评述，对

照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)等要求加强一般废物的收集和处置，建立处置台账。

6、完善项目实际平面布置图、雨污管网图、排污许可证、突发环境事件应急预案备案证、一般废物处置协议等相关附图、附件。

根据会上专家组提出的整改建议，我公司主要做了以下工作：

1、已按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》编制要点及大纲规范要求，完善项目竣工环境保护验收报告，已补充应急池污染防治设施照片。

2、已对照环评及实际建设情况，已核实使用的原辅材料、生产工艺、设备设施、车间实际布局、环保设施；本项目主要生产工艺为整经-调浆-浆纱-烘干-卷轴，不涉及纺织品制造中的“洗毛、染整、脱胶、缫丝工序”，已对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号），根据现场实际建设情况已细化表3-2；已明确排污许可证与现场相一致。

3、根据《江苏省重点行业工业企业雨水排放环境管理办法(试行)》（苏污防攻坚指办[2023]第71号），验收后雨水排放标准 COD 浓度 $\leq 40\text{mg/L}$ ，SS 浓度 $\leq 30\text{mg/L}$ ，其余因子其他因子均低于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类标准；已根据表 2-5 中整经机等数量，进一步核准本次验收设备产能；已根据实际用、排水情况，核实并修改图 2-1、图 2-2。已修改图 3-3，纯水制备弃水、锅炉杂排水与生活污水合并，接管至中建（水务）有限公司如东县岔河镇污水处理厂。

4、已对照固废管理对照苏环办〔2024〕16号文等规范要求，已完善符合性评述，已加强危废仓库建设和运行管理；已对照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)等要求加强一般废物的收集和处置，不得露天存放，企业已建立处置台账。

5、企业已建立废气设施运行台账，确保满足管理要求和长期稳定达标排放，详见附件8。

6、已对照苏环办〔2024〕16号文等规范要求完善符合性评述，对照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)等要求加强一般废物的收集和处置，建立一般固废处置台账，详见附件10。

7、已完善项目实际平面布置图、雨污管网图、排污许可证、突发环境事件应急预案备案证、一般废物处置协议等相关附图、附件。

针对验收组的意见和建议，我公司已全部整改落实到位。